

こんなお悩みには 「ストリーマ技術」 採用商品がおすすめ

今後も、3密（密集・密閉・密接）を防ぐ対策が必要

これからの暑い季節、
エアコンをかけて
店内を快適にしたいが、
清潔さも気になる…



飲食店オーナー

快適な院内環境は
もちろん必要だけど、
何より利用者さんに
安心して過ごして
もらいたい…



病院・老健施設担当者

詳しくは裏面へ

酸化分解テクノロジー

ダイキン独自の「ストリーマ技術」

※2019年9月現在 ストリーマ放電により酸化分解力を持つ分解素を生成する技術において。 ●試験用ストリーマ装置による実証結果です。実機・実使用空間によるものではありません。

ストリーマによる分解のしくみ

プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。

酸化分解力を生み出すメカニズム

※イラストはイメージです。



ストリーマが高速電子を放出



空気中の窒素や酸素と衝突・合体し分解力を持つ4種の分解素を生成



分解素により分解力を生み出す

100,000℃の熱エネルギーに匹敵する酸化分解力を発揮

※実際に高温になるわけではありません。

公的機関で実証されています

試験対象	試験機関
ウイルス	ベトナム国立衛生疫学研究所
	(財)北里環境科学センター
	神戸大学大学院
細菌 カビ	(財)日本食品分析センター
	(財)日本食品分析センター

試験対象	試験機関	
アレル物質	花粉系アレル物質	和歌山県立医科大学
	生物系アレル物質	
	カビ菌系アレル物質	
	小麦粉	

試験対象	試験機関	
有害化学物質	アジュバント (DEP)	山形大学
	アジュバント (VOC)	東北化学工業大学
	アジュバント抑制効果	和歌山県立医科大学・国立環境研究所
	ホルムアルデヒド	東北化学工業大学

●ストリーマの試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

ダイキン空調機との組合せが可能 ストリーマ採用の別売品

有害物質を抑制して、室内の空気を清潔に!

ストリーマ除菌ユニット



ストリーマ除菌ユニット
BAEF55C160

除菌ユニット単独運転
(エアコン送風時)も可能。

● プリーツフィルター採用
プリーツフィルターの交換の目安は約1年です。
(使用条件により交換周期は異なります)

「ストリーマ除菌ユニット」のしくみ




ダクト接続式 除菌ユニット

全てのダクト接続式空調機器(外気
処理エアコンを含む)、全熱交換器と
の接続が可能。



ニオイのもととなる成分を分解・脱臭!

ストリーマ脱臭ユニット



ストリーマ脱臭ユニット
BAPWP55C160

脱臭ユニット単独運転
(エアコン送風時)も可能。

集塵機能は
装備しておりません。

■臭気別の脱臭効果

- ◎ よくとれる
- とれる
- △ 徐々にとれる

成分 脱臭方式	人体(動物)臭				生活臭				有害物質	
	汗臭	体臭	し尿臭	ペット臭	下水臭	たばこ臭	生ゴミ臭	トイレ臭	ホルムアルデヒド	VOC
ストリーマ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
活性炭	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
オゾン	○	○	△	○	○	○	○	○	×	×


■分解性能比較

一般的なオゾン方式を
1とした時の分解性能
比較(当社実験による)

成分 脱臭方式	アンモニア	ホルムアルデヒド
ストリーマ	66.7	52.5
活性炭	(吸着式なので分解できない)	
オゾン	1.0	1.0

ストリーマ除菌ユニット・ストリーマ脱臭ユニット

エアコンとの一体型設置だから見た目もすっきり!



POPでアピール

お客様や入居者の方に、
きれいな空気の提供をお
知らせできるPOPをご用
意しています。詳しくは販
売店様までご相談下さい。



■ シール・スタンドタイプの
2種類をご用意
(サイズ:150mm×150mm)

※数に限りがある為、なくなり次第終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

対象機種、設置条件については弊社営業窓口またはダイキンコンタクトセンターにお問い合わせください。

エアコンの更新や新增設は、購入資金の段取りが大変ですね。

リースなら月々8,300円(税別)^{※1}で、
最新省エネ機器が導入できます!

さらに
安心保証リースなら

リース期間内は
修理費無料^{※2}

※1.契約価格 50万円(工事費込み)で「あんしん保証リース(7年)」でご契約の場合 ※2.通常使用における故障に対する保証です。消耗品の交換や洗浄などの保守サービスは有償となります。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)